OilQuick Deutschland GmbH • Hauptstr. 16 • 82297 Steindorf

Hydraulische Schnellwechselsysteme

Hauptstrasse 16
82297 Steindorf

Fon 08202/9618-0
Fax 08202/9618-29
E-Mail: info@oilquick.de
www.oilquick.de

Sicherheitshinweis

Steindorf, den 09.10.2018

Sehr geehrter OilQuick Kunde,
sehr geehrte Damen und Herren,

wie Sie derzeit den Pressemitteilungen der BG Bau sowie des VDBUM entnehmen können, kann es durch fehlerhafte Bedienungen von hydraulischen Schnellwechselsystemen zu schweren Unfällen kommen. Dies betrifft hydraulische Schnellwechselsysteme diverser Hersteller.

Wir als OilQuick möchten Sie in diesem Zusammenhang aus Gründen des vorbeugenden Arbeitsschutzes darauf hinweisen, dass die Sicherheitshinweise zum Aufnehmen und Verriegeln der Anbaugeräte zwingend zu beachten sind. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Bedienpersonal entsprechend unterwiesen ist. Dies dient dem Schutz aller Beschäftigten.

Leiten Sie diesen Sicherheitshinweis bitte auch an die Ihnen bekannten Kunden weiter, falls Sie unsere hydraulischen Schnellwechselsysteme an andere Unternehmen verkauft bzw. abgegeben haben, und informieren uns anschließend über die erfolgte Weiterleitung.

Wir haben für Sie zu diesem Thema ein Schulungsvideo vorbereitet, welches Sie unter dem Link
https://www.youtube.com/watch?v=gNHkhLWAOLo&feature=youtu.be
als Hilfestellung verwenden können; das funktioniert auch auf jedem mobilen Gerät vor Ort.
Ferner steht Ihnen unter dem Link
https://www.oilquick.de/wp-content/uploads/2018/10/Schulung-OilQuick.pdf
ein Schulungs-/Einweisungsprotokoll zur Verfügung, mit dem Sie Ihre Unterweisung dokumentieren können.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für eine **kostenlose Schulung** Ihres Personals mit anschließender Ausgabe eines Zertifikates zur Verfügung. Gerne nimmt Frau Betz unter Rufnummer +49 8202/9618-132 Ihre Anmeldung entgegen.

Um das Risiko von Fehlbedienungen beim Verriegelungsvorgang weiter zu verringern, haben unsere Ingenieure zusätzliche Optionen und sicherheitsverbessernde Bauteile entwickelt. Wir freuen uns, dass wir diese nun nach erfolgreich abgeschlossener Testphase in die Serie einfließen lassen. Falls Sie Interesse an dieser Innovation haben, laden wir Sie gerne in unser Stammhaus ein.

Als Anlage fügen wir dem Schreiben eine Betriebsanleitung sowie eine Maschinistenschulung als Schulungsunterlage für Ihr Bedienpersonal sowie den Artikel der BG Bau bei.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer +49 8202/9618-0 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Franz Schauer
OilQuick Deutschland GmbH
Anlage:
Betriebsanleitung, Maschinistenschulung, Artikel BG Bau