

**OilQuick®****Deutschland GmbH**

OilQuick Deutschland GmbH • Hauptstr. 16 • 82297 Steindorf
Steindorf, den 29.05.2019

Hydraulische Schnellwechselsysteme

Sicherheitshinweis

Hauptstrasse 16
82297 Steindorf

Fon 08202/9618-0

Fax 08202/9618-29

E-Mail: info@oilquick.de

www.oilquick.de

Sehr geehrter OilQuick Kunde,
sehr geehrte Damen und Herren,

wie Sie derzeit den Pressemitteilungen der BG Bau sowie des VDBUM entnehmen können, kann es durch fehlerhafte Bedienungen von hydraulischen Schnellwechselsystemen zu schweren Unfällen kommen. Dies betrifft hydraulische Schnellwechselsysteme diverser Hersteller.

Wir als OilQuick möchten Sie in diesem Zusammenhang aus Gründen des vorbeugenden Arbeitsschutzes darauf hinweisen, dass die Sicherheitshinweise zum Aufnehmen und Verriegeln der Anbaugeräte zwingend zu beachten sind.

Ferner bitten wir zu beachten:

Wird die Schnellwechseleinrichtung an Baumaschinen mit Signalton montiert, muss der Baggerfahrer vor der Anwendung darüber unterwiesen werden, dass nicht zwingend von einer korrekten Verriegelung auszugehen ist, wenn der Signalton verstummt. Entscheidend für das sichere Verriegeln ist vielmehr, dass an der MRL – Box der grüne Anzeigebolzen sichtbar ist.


Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Bedienpersonal entsprechend unterwiesen ist. Dies dient dem Schutz aller Beschäftigten.

Um das Risiko von Fehlbedienungen beim Verriegelungsvorgang weiter zu verringern, haben unsere Ingenieure zusätzliche Optionen und sicherheitsverbessernde Bauteile entwickelt. Wir freuen uns, dass wir diese nun nach erfolgreich abgeschlossener Testphase in die Serie einfließen lassen. Falls Sie Interesse an dieser Innovation haben, laden wir Sie gerne in unser Stammhaus ein.

Als Anlage fügen wir dem Schreiben eine Betriebsanleitung als Schulungsunterlage bei.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer +49 8202/9618-0 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Franz Schauer
OilQuick Deutschland GmbH

Anlage:
Betriebsanleitung

Geschäftsführer: Franz Josef Schauer, Stefan Schauer, Brigitte Schauer
Sitz der Gesellschaft: Steindorf
Eingetragen: Amtsgericht Augsburg HRB 18318
UST-ID: DE813176261

Bankverbindung: Sparkasse Augsburg
IBAN: DE 67 7205 0000 0002 6326 28
SWIFT-BIC: AUGSDE77